1 足を作る

ウォーミングアップとして 足から作ります。 足先は刺しゅうをします。



参照する 基本テクニック ナチュラルブレンド・ ソリッドの扱い方 P. 23


植毛カールの 扱い方 P 24 ルーピング植毛 P. 29

ナチュラルブレンド・ ソリッドの扱い方 4cm


1 足ベースを作ります。 ナチュラルブレンド/茶から 4cm×2本を取り分けます。



2 1のうちの1本を手でほぐ し、繊維を交差させながら 再び重ねます。



3 2を均一な厚みになるよう 上記サイズに整えます。



4 左記の手順で折りたたみ、 端から巻きます。




5 [実物大ベース写真・足パーツ]の大きさ・形に刺し 固めます。




6 縫い針に縫い糸(60cm)を 通し、足のつけ根の中心③ に針を入れ、下面上記の位 置に出して引きます。




7 玉どめしたところから6の®に針を入れ、しっかり引いて 糸を切ります。同様にして足 ベースを計2本作ります。



バランスよく糸を引いて指 を表現します。







8 7に植毛します。先から1cm をあけ、2cm全周に植毛 カール/レッドでルーピン グ植毛をします。



9 もう片方の足も同様にして 作ります。足が2本できまし た。

頭を植毛する

繊細なテクニックが多いですが 顔の仕上がりが見える楽しい作業でもあります。 完成写真で毛流れをよく確認し 表情を思い描きながら根気よく植毛しましょう。



参照する 基本テクニック 植毛カールの 扱い方 P 24

植毛ストレートの 扱い方

P. 26

Vライン植毛 カット・ベリーショート カット・ショート P. 31

カット・ミディアム

P 25

P. 31

P. 32



3 頬の植毛をします。 目の周りのピンクの肉付け のきわから植毛を始めま す。



▲ 両頬の植毛ができました。



5 目の周りの植毛をします。 鼻筋から額にかけて刺して 羊毛を押さえます。



1 鼻筋から後頭部の植毛をし ます。完成写真を参考に植 毛カール/レッドでVライン 植毛を始めます。



2 上記程度まで植毛します。





6 植毛カール/レッドを5cm にカットしたものを1本用 意し、手でほぐします。



7 6を丸くまとめます。



8目の上に7を置き、目のき わを刺して固定します。

右記の順番で植毛していきます。 ※陰影などの細かな色づけは 8[仕上げる]で行います。



完成写真で 毛流れを よく確認




○ 余分な羊毛を手でとりま 1 目を傷つけないよう注意し



ながら、9を横一文字に ニードルの先で割ります。






3 頭をジョイントします。骨格 ワイヤーを7cmにカットし、 片方の先をペンチで1cm 折り返します。



4 後頭部から2cmのところに目打ちで穴をあけ、3の折り曲げた方を差し込みます。(差し込みにくければハサミの先で穴を少し広げます。)



5 胴の中心に目打ちで穴をあけます。



耳は植毛カールをベースに沿わせ表現します。 1回の植毛での羊毛の量・ピッチが 基本テクニックと異なるので注意しましょう。 アイラインで目元にメリハリをつけます。



参照する 基本テクニック

毛カールの 扱い方 B. 24

植毛ストレートの 扱い方 P. 25

Vライン植毛 P. 26

ルーピング植毛 P. 29



6 ワイヤーを3cmにカットします。



7 頭をしっかり持って5に差し 入れ押し込みます。(差し込 みにくければハサミの先で 穴を少し広げます。)



8 顔の角度を決め、首回りの 羊毛を刺して仮止めしま す。



1 胴の植毛をします。完成写真を参考に、後頭部の続き から植毛カール/レッドで ルーピング植毛をします。



2 胸は所々ピンクが見えるぐらい透けさせるように植毛します。



3 耳の植毛をします。植毛カール/レッドを12cmにカットし半分にさいたものを、耳に使う羊毛の1房とします。



9 頭を下に押さえながら、首に ニードルわたわた/ピンクを 適量巻きつけ刺して固定し ます。



1() さらに後頭部(首と胴のつけ根)と胸にピンクをのせます。



11 足・頭がジョイントできました。




4 耳ベースの顔側のつけ根に3を植毛します。



5 4の右隣に隙間が出ないよ うにもう1房植毛します。

太めで長い房を植毛してい くので、一房ごとに様子を 見ながら隙間なく植毛して いきます。耳ベースのつけ 根に植毛し、垂れ下がって ベースを覆うイメージです。



基本テクニック





ニードルわたわた P. 23









ナチュラルブレンド ・ソリッド P. 23





植毛ストレート P 25

植毛ストレートの 扱い方



植毛の仕方

Vライン植毛 P. 26~

Vライン植毛



ルーピング植毛 P. 29~

ルーピング植毛



トリミングの仕方図

カット・ベリーショート P. 31

カット・ベリーショート



カット・ショート P.31

カット・ショート



カット・ミディアム P. 32

カット・ミディアム



カット・ロング P. 33

カット・ロング



材料の扱い方

ニードル わたわた

ニードルわたわたの 扱い方

用途

•ベース用の羊毛です。

特徴

•フェルト化しやすいので、作業が早く進みます。

使うときに 気をつけること •フェルト化が早いので、すぐに小さく固くなります。 フェルティング中はサイズと固さを確認しながら適量で作 業しましょう。

•製品の特性上、厚みやサイズが均一ではありません。 袋から出したら軽く引っ張り(クリンプにより縮んでいるた め)薄いところは重ねるなどして、厚みが均一になるよう 整えてからご使用ください。

取り分け方

サイズ指定がある場合はハサミでカットしてください。 ※切り口をほぐすとフェルティング時なじみやすくなります。

•少量ずつ使う場合(補正など)は手でちぎってください。

口仕上がりサイズが小さくなったときは

指定の使用分でフェルティングし、仕上がりサイズより小さくなったときは残っ た量(※)から少量ずつちぎって巻き足してください。

※キットの場合は全ての指定使用分を取り分けたあと、残った分からご使用く ださい。

ナチュラルブレンド ・ソリッド



用途


•オールマイティな基本の羊毛素材です。

取り分け方

• 下図の方法で取り分けてください。


・キットでサイズ指定がある場合は (例)8cmを ハサミでカットしてください。 ※切り口をほぐすとフェルティング時 なじみやすくなります。






図のように分け目にしたいと ころに指を差し込み、羊毛の 繊維の方向にそってさきま









図のように分ける位置を中心 図のように少量の羊毛をつま として、左右5cm以上離して んで引き抜きます。羊毛を持 軽くにぎり、力を入れすぎな つ手に力を入れすぎないこと いようにしてゆっくり引き抜くがポイントです。





繊維を分断して

取り分けるとき

23